名　　称	
型　　式	MS6L-3
図　　番	0022

Electric contact (Adjusting method)	Maximum Pointer	A	B
1 contact(Inner)	None	–	85
1 contact(Outer)	None	–	85
1 contact(Inner)	Attached	–	85
2 contacts(Inner)	None	–	85
2 contacts(Outer)	None	94	–
2 contacts(Inner)	Attached	94	–